




## مهنة الألوميتال

## الوحدة الثالثة





# أعمال الألوميتال - الدرابزينات

الصف الثاني

العام التدريبي (٢٠١٩ / ٢٠٢٠)

تم الإعداد والتطوير بواسطة شركة يات لحلول التعليم تليفون: 27498297 (202+) - محمول: 01001726642 (2+)

Website: www.YATLearning.com - E-Mail: info@yat.com.eg

## الفهرس

٣	المعارف النظرية للوحدة
	تعريف الدرابزينات الألومنيوم
	مميزات الدر ابزينات الألومينوم
٥	أنواع الدرابزينات المختلفة
٧	أجزاء درابزين الألومنيوم ومكوناته المختلفة
۸	قطاعات الألومنيوم المستخدمة في الدرابزينات
١٤	التدريبات العملية للوحدة
١٥	۱- تنفیذ جزء من درابزین عدل
۲۳	۲- تنفیذ جزء من درابزین شرفة کورنر بزاویة ۵۶۰
٣٣	٣- تنفيذ درابزين مكون من جزئين أحدهما عدل والآخر مائل علي الأفقي بزاوية ٢٢,٥
	٤- تنفيذ جزء من در ابزين عدل بإستخدام قطاعات مختلفة
	المصطلحات الفنية
٥٣	المراجع

#### المقدمة

عزيزي الطالب، بين يديك كتاب " أعمال الألوميتال - الدرابزينات " وهو الوحدة التدريبية الثالثة من منهج الصف الثاني لمهنة الألوميتال الذي سوف تدرسه بالمدرسة، وهو يتكون من جزئين، الجزء الأول وهو يتضمن كل المعارف النظرية للوحدة ويحتوي علي تعريف الدرابزينات وأهميتها وإستخداماتها المختلفة، هذا الي جانب مميزات الدرابزينات المشكلة من معدن الألومنيوم وتفضيلها عن تلك المشكلة من المعادن الأخري، ثم نتطرق بعد ذلك الي أنواع الدرابزينات المختلفة، ومكوناتها، وأيضا شرح قطاعات الألومنيوم المستخدمة في تشكيلها.

أما الجزء الثاني فهو جزء التدريبات العملية للوحدة و وقد رعي ان يكون ملما ببعض التدريبات التي ثقلك ببعض المهارات العملية التي يجب ان تكتسبها في مهنة الألوميتال مثل تنفيذ جزء در ابزين عدل (تدريب 1)، تنفيذ جزء من در ابزين شرفة كور نر بزاوية 100 ( تدريب 100 )، وأيضا تنفيذ در ابزين بزاوية 100 مكون من جزئين أحدهما عدل والآخر مائل علي الأفقي بزاوية 100 (تدريب 100 )

وفي ضوء ما سبق قد تم إعداد الكتاب بطريقة متطورة تجعله ذو أسلوب شيق وبسيط لضمان وصول المعلومة بطريقة سهلة وسريعة، وأن يشمل العديد من الأشكال والرسومات المرفقة مع المعارف النظرية والتدريبات العملية لتوضيح وتثبيت المعلومة.

أخيرا ... نتمني لك عزيزي الطالب كل النجاح والتفوق في حياتك الدراسية والعملية

فريق التأليف والإعداد لشركة يات لحلول التعليم

# المعارف النظرية للوحدة

#### تعريف الدرابزينات الألومنيوم

تستخدم الدربزينات بشكل عام في الشرفات والسلالم كحواجز أمان لمنع الأشخاص من السقوط من الشرفات او من جانبي السلالم وتعمل في نفس الوقت كأداة لمساعدة المسنين في عملية الصعود والنزول على السلالم.

وقد شاع في الفترات الأخيرة إستخدام در ابزين الألومنيوم في كافة المجالات السكنية والتجارية والإدارية ويرجع ذلك للمواصفات الجيدة التي تتمتع بها قطاعات الألومنيوم كتحملها للعوامل المناخية المختلفة ومقاومتها للصدأ، هذا إلى جانب الألوان المختلفة والشكل الجميل التي تضيفه الي شرفات المباني.

كما يوجد انواع كثيرة من الدرابزينات حسب الإستخدام فيوجد درابزين الشرفات والدرج (السلالم) وايضا ترابزين الساحات والحدائق .

ومن الممكن إشراك بعض المواد الأخري مع الألومنيوم في تشكيل الدر ابزينات المختلفة مثل ألواح الزجاج كما هو موضح بالشكل التالي



شكل رقم ١: درابزين درج مع ألواح زجاج

## مميزات الدرابزينات الألومينوم

#### التحمل وخفة الوزن

تتمتع الدرابزينات المصنعه من الألومنيوم بمتانة عالية، هذا الي جانب خفة وزنها. الأمر الذي يجعلها دائما الاختيار الأول.

#### مقاومة عوامل التعرية

قطاعات الألومنيوم المستخدمة في تصنيع الترابزينات يتم طلائها بطبقة كيميائية أو دهان حراري يساعدها على مقاومة العوامل الطبيعية فلا تتأثر بالرطوبة ولا بتغير درجة الحرارة.

#### الجدوي الاقتصادي

تركيب الدر ابزينات المصنوعة من الألومنيوم مجدي للغاية علي المدي الطويل مع كون التكلفة عند التصنيع اكثر بقليل من تلك المصنوعة من المواد الأخرى وذلك للاسباب الاتية:

- لل سهولة العناية والصيانة
- لله لا حاجه للدهان كاللحديد
- لل تعمر طويلا ولا تحتاج الى مصاريف إضافية

#### المظهر الجميل

تمتع در ابزينات الألومنيوم بمظهر جميل فيوجد منها ما هو مشكل من قطاعات ذات اللون الطبيعي وأخري مطلية بألوان معدنية متعددة ومنها اللامع والمطفي، كما ظهرت أخيرا قطاعات مطلية بالألوان الطبيعية والألوان الحرارية كالمستعملة في دهان السيارات الي جانب بعض القطاعات المكسية بطبقة بلاستيكية أو خشبية تضيف الى مظهر ها الخارجي رونقا وجمالا.



شكل رقم ٢: المظهر الجمالي لدر ابيزنات الألومنيوم

## أنواع الدرابزينات المختلفة

كما ذكرنا من قبل هناك أنواع عديدة من درابزينات الألومنيوم حسب الإستخدام فمنها:

#### درابزین الدرج (السلالم)

وهو الأكثر إستخداما، ويطلق علي درابزين الدرج إسم الدرابزين المائل وذلك لانه يكون مائلا مع ميول الدرج وتصنع درابزينات الدرج عامة من الألومنيوم أو الصلب أو الأستيل، كما يمكن أن تصنع من الألومنيوم مع تشكيلات من الصلب أو الاستيل، هذا الي جانب ألواح الزجاج. والشكل التالى يوضح بعض أنواع درابزين الدرج المختلفة










شكل رقم ٣: أشكال مختلفة لدر ابزين الدرج

#### درابزین الشرفات (البلکونات)

هو در ابزين يستخدم كحاجز أمان للشرفات ويضيف مظهر جمالي للمبني من الخارج ويصنع من الألومنيوم ويتم تثبيته علي أرضية وجدار الشرفة كما هو موضح بالأشكال التالية













شكل رقم ٤: أشكال مختلفة لدر ابزين الشرفات

#### الدرابزينات الجاهزة

يتم تشكيل الدرابزينات عادة من قطاعات الألومنيوم التقليدية ولكن في الوقت الحالي تم الإتجاه الي تصنيع قطاعات جاهزة خاصة بالدرابزينات، والتي يتم تصنيعها بطريقة السبك بمعادن مشتركة مع الألومنيوم وتتم معاملتها مثل قطاعات الألومنيوم من حيث طريقة التلوين، هذا بالإضافة إلي تزويدها بأماكن خاصة لإجراء عمليات التثبيت المختلفة. وتستخدم هذه التشكيلات في الدرج والشرفات.

## أجزاء درابزين الألومنيوم ومكوناته المختلفة

يتكون در ابزين الألومنيوم من ثلاثة أجزاء رئيسية الكوبستة، قاعدة الدر ابزين وأعمدته.

### الكوبستة (مقبض اليد) والكليبس الخاص بها (U كفر)


وهو الجزء الأفقي العلوي للدرابزين الذي يتم الإمساك به في عملية الصعود والنزول من السلالم، ويعتبر هذا الجزء هو العنصر الأساسي للدرابزينات.

#### قاعدة الدرابزين

وهو الجزء الأفقي السفلي للدرابزين الذي يتم فيه تثبيت أعمدة الدرابزين المختلفة الأشكال والتي تعمل على تدعيم الدرابزين وحمل الكوبستة.

#### أعمدة الدرابزين (المصبعات)


وهي أعمدة تثبت في قاعدة الدرابزين على مسافات متساوية وتعمل على تقوية الدرابزين وحمل الكوبستة. ولهذه الأعمدة أشكال وأنواع كثيرة وفي بعض الأحيان يمكن تبديلها ليحل مكانها الخشب أو الزجاج ذو الأشكال المختلفة.




شكل رقم ٥: مكونات الدر ابزين الأساسية

## قطاعات الألومنيوم المستخدمة في الدرابزينات

# أولا: القطاعات المستخدمة في تشكيل الكوبستة (مقبض اليد) والكليبس الخاص به القطاع الأول




رسم القطاع	اسم القطاع	1
45	G 275 0.443 kg/ml	قطاع كليبس الكوبستة



شكل رقم ٦: أجزاء الكوبستة المجمعة

## ٢. القطاع الثاني

رسم القطاع	اسم القطاع	4
	26023 0.859 kg/ml	قطاع الكوبستة
9.2 9.2 9.2	26035 0.275 kg/ml	قطاع كليبس الكوبستة



شكل رقم ٧: أجزاء الكوبستة المجمعة

## ٣. القطاع الثالث

رسم القطاع	اسم القطاع	٣
1.8	26034 0.305 kg/ml	قطاع الكوبستة
45	G 274 0.268 kg/ml	قطاع كليبس الكوبستة





G 274

شكل رقم ٨: أجزاء الكوبستة المجمعة

## ثانيا: القطاعات المستخدمة في تشكيل أعمدة الدرابزين ( المصبعات )

رسم قطاع العمود	اسم القطاع	م
35	26012 0.410 kg/ml	١
35	56012 0.428 kg/ml	۲
35	76012 0.536 kg/ml	٣
1.5	56714 0.311 kg/ml	٤

رسم قطاع العمود	اسم القطاع	م
1.5	26014 0.383 kg/ml	0
35	76011 0.650 kg/ml	٦
40 2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	56011 0.665 kg/ml	٧

رسم قطاع العمود	اسم القطاع	م
15	26011 0.3418 kg/ml	^
	R 617 0.404 kg/ml	٩

## التدريبات العملية للوحدة

تنفیذ جزء من درابزین عدل				
۲٤ ساعة	الزمن	1	تدريب رقم	

#### أهداف

لله التعرف علي قطاعات الألومنيوم المستخدمة في تشكيل الدر ابزينات

لل التدريب علي نقل الأبعاد

لله استخدام المنشار الدائري

لل التدريب علي عمليات البرادة

لل التدريب علي عمليات الشنكرة والعلام

لل التدريب علي عمليات البرشمة اليدوية

للى استخدام المثقاب الكهربي

لله تجميع جزء من درابزين عدل


## متطلبات التدريب

المواد والخامات	العدد والأدوات
قطاع كوبستة [ R 1262 ]	قلم رصناص
قطاع كلبس كوبستة ( U كفر) وقاعدة درابزين [ G 275 ]	زاوية قائمة
قطاع أعمدة درابزين (مصبعات) [ R 617 ]	متر القياس
قطاع زاوية تجميع ألومنيوم ٤٠ x ٤٠ x مم	منشار دائري
مسامیر ربط ۲۱۱ x ۸۱۱ بوصة	مثقاب كهربي
مسامیر خشابی ۵ x ۴\۳ بوصة	بنط حديد عادية وجدار
برشام ٤ X ۲ مم	ماكينة برشام
خوابير بلاستيك ١٠ مم	مبرد ناعم عدل
	طقم مفكات صليبة / عادي
	مطرقة مرنة (دقماق)

جدول رقم ١: متطلبات التدريب

#### المعارف المرتبطة بالتدريب


يستخدم الدر ابزين العدل في الشرفات او في الاجزاء العدلة للسلالم، ويتكون من قطاعات الكوبستة والكلبس الخاص بها (U كفر) وقاعدة الدر ابزين الي جانب أعمدة الدر ابزين (المصبعات)



شكل رقم ٩: الشكل النهائي للتمرين

#### خطوات تنفيذ التدريب

- ١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بالورشة.
- ٢. الإطلاع علي الرسم التنفيذي للمدرب لمعرفة مقاسات الدرابزين
  - ٣. تجهيز الخامات والعدد والأدوات اللازمة
- تحضير قطاعات الألومنيوم المستخدمة في التدريب [ R1262 ] [ G 275 ] [ R 617 ]
- قص القطاعات بإستخدام المنشار بزاوية ٩٠٠ من الجهتين حسب الأطوال الموجودة بالرسم التنفيذي
  - ٥-١. قص قطاع الكوبستة [R1262] بطول جزء الدرابزين المراد تشكيله



عملية قص قطاع الكوبستة

- ٥-٢. قص ٢ قطعة من قطاع كليبس الكوبستة [G 275] بنفس طول قطاع الكوبستة لإستخدامهم
  - کلیبس للکوبستة ( U کفر)
    - كقاعدة للدرابزين






شكل رقم ١٠: عملية قص قطاع كليبس الكوبستة وقاعدة الدرابزين

٥-٣. قص ٤ قطع من قطاع أعمدة الدرابزين (المصبعات) [R 617] حسب الطول الموضح بالرسم.





شكل رقم ١١: عملية قص قطاع أعمدة الدرابزين

٥-٤. قص ٤ قطع من قطاع زاوية تجميع ألومنيوم ٢٤٠ x ٤٠ مم بطول ٣ سم



شكل رقم ١٢: عملية قص قطاع زاوية التجميع الألومنيوم

- ٦. إزالة الرايش بإستخدام مبرد ناعم عدل.
- ٧. شنكرة اماكن تثبيت اعمدة الدرابزين الأربعة في كلا من كليبس الكوبستة وقاعدة الدرابزين
   (القطعتين G275) كما هو موضح في شكل التمرين وتقسيم المسافة بينهم كالتالي:


- عدد أعمدة الدرابزين المراد تركيبها = ٤ أعمدة
- المسافة بين كل مركز عمود والآخر = المسافة المتبقية للتقسيم \ (عدد الأعمدة + 1) وذلك
   ليكون المسافة بين طرفي الدرابزين والعمود التالي مساوية للمسافة بين كل عمودين.

## بقرض طول ا

بفرض أن


طول الكوبستة ١٠٠ سم

ن. المسافة بين كل مركز عمود والآخر = ١٠٠ \ ( 3+1) = ٢٠ سم




شكل رقم ١٣: عملية شنكرة القطعتين 275 G

٨. ثقب قطعتي كليبس الكوبستة وقاعدة الدرابزين ببنطة ٥ مم لتركيب أعمدة الدرابزين وذلك بإستخدام شبلونة من قطاع الأعمدة [R 617] مع مراعاة ان تكون الشبلونة عند الثقب في متوسط قطاع الكليبس والقاعدة




شكل رقم ١٤: عملية ثقب قطعتى كليبس الكوبستة و قاعدة الدرابزين

٩. تجميع أعمدة الدرابزين مع الضلع الأفقي العلوي ألا وهو كليبس الكوبستة وايضا مع الضلع الأفقي السفلي ( قاعدة الدرابزين G275 ) وذلك عن طريق إستخدام مسامير الربط ٢١١ x ٨١١ بوصة




شكل رقم ١٥: عملية تجميع أعمدة الدر ابزين مع الضلع الأفقيين

- ١٠. تحضير زوايا التجميع الأربعة
- 11. ثقب زوايا التجميع من ناحية بثقوب ٤ مم لتثبيتها في الضلعين الأفقيين السفلي والعلوي G275 ومن الناحية الأخري بثقوب ١٠ مم لتثبيتها في جدران الشرفة والأرضية.



شكل رقم ١٦: عملية ثقب زوايا التجميع

١٢. تثبيت زوايا التجميع بالضبلعين الأفقيين عن طريق إستخدام برشام ٤ مم.




شكل رقم ١٧: عملية تثبيت زوايا التجميع بالضبلعين الأفقيين

١٣. ثقب الحائط من الطرفان (يمين ويسار) ببنطة حائط ١٠ مم بعد شنكرة اماكن التثبيت بها


١٠. تثبيت زوايا التجميع المثبتة في الضلع الأفقي العلوي في الحائط عن طريق خبور بالاستيك ١٠ مم
 ومسمار خشابي ٥ × ٤١٣ بوصة .

١٥. ثقب الأرضية من الطرفان (يمين ويسار) ببنطة حائط ١٠ مم بعد شنكرة اماكن التثبيت بها
 ١٦. تثبيت زوايا التجميع المثبتة في الضلع الأفقي السفلي في الأرضية عن طريق خبور بلاستيك ١٠ مم ومسمار خشابي ٥ × ٤١٣ بوصة .



شكل رقم ١٨: عملية تثبيت الدرابزين بجدران وأرضية الشرفة

١٧. تركيب الكوبسته علي الضلع الأفقي العلوي 275 G (U كفر) عن طريق الضغط بالمطرقة المرنة ( الدقماق )



شكل رقم ١٩: الشكل النهائي للدر ابزين بعد تركيب الكوبستة

١٨. بالإنتهاء من التدريب قم بترتيب العدد والخامات في أماكنها السليمة وترك الورشة مرتبة ونظيفة.

المشاهدات	

## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	ئق	تحذ	معيار الأداء	
نعم لا		معیار الاداع	4	
			يطبق إجراءات السلامة المهنية	•
			يقص القطاعات حسب الأطوال المحددة في الرسم	۲
			يزيل الرايش بالمبرد	٣
			يشنكر أماكن تثبيت أعمدة الدر ابزين في الضلعيين الأفقيين	٤
			يثقب أماكن تثبيت أعمدة الدرابزين	0
			يثبت أعمدة الدرابزين في الضلعيين الأفقيين	7
			يثقب زوايا التجميع حسب الثقوب المطلوبة	٧
			يقوم يثبت زوايا التجميع في الضلعيين الأفقيين	٨
			يثقب جدار الحائط وأرضية الشرفة	٩
			يثبت زوايا التجميع المثبتة في الدرابزين بجدار الحائط والأرضية	١.
			يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا	11

جدول رقم ٢: تقيم أداء المتدرب

المدرب	توقيع
マノーー	

الاسم: التوقيع: التاريخ:

## الاختبار العملى

#### في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب الأجزاء التالية:

لل الرسم التنفيذي لجزء در ابزين عدل

لام قطاعات الالومنيوم [R 617] [G 275] [R 1262] [R 617]

لاي قطاع زاوية تجميع ألومنيوم ٤٠ x ٤٠ x عمم

لله مسامیر ربط ۱/۱ x ۲/۱ بوصة

لا مسامیر خشابی ۵ X ۲ بوصة

🖖 برشام ٤ x ١٢ مم

كلى خوابير بلاستيك ١٠ مم

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٨ ساعة :

لله تنفيذ جزء من در ابزين عدل حسب الرسم التنفيذي المعطى

£ 00 ä	سرفة كورنر بزاويا	نزء من در ابزین ش	تنفیذ ج
۲٤ ساعة	الزمن	۲	تدريب رقم

#### أهداف

لل التعرف على قطاعات الألومنيوم المستخدمة في تشكيل الدر ابزينات

لل التدريب على نقل الأبعاد

لل استخدام المنشار الدائري

لل التدريب على عمليات البرادة

لله التدريب علي عمليات الشنكرة والعلام

لل التدريب علي عمليات البرشمة اليدوية

لل استخدام المثقاب الكهربي

لله تجميع جزء من درابزين شرفة كورنر بزاوية ٩٠٥

#### متطلبات التدريب


المواد والخامات	العدد والأدوات
قطاع كوبستة [ R 1262 ]	قلم رصاص
قطاع كلبس كوبستة ( U كفر) وقاعدة درابزين [ G 275 ]	زاوية قائمة
قطاع أعمدة درابزين (مصبعات) [ R 617]	متر القياس
قطاع زاوية تجميع ألومنيوم ٤٠ x ٤٠ x م	منشار دائري
مسامیر ربط ۲۱۱ x ۱۱۸ بوصة	مثقاب كهربي
مسامیر خشابی ۵ x ۲/۳ بوصة	بنط حديد عادية وجدار
برشام ۲ X ۲ مم	ماكينة برشام
خوابير بلاستيك ١٠ مم	مبرد ناعم عدل
	طقم مفكات صليبة / عادي
	مطرقة مرنة (دقماق)

جدول رقم ٣: متطلبات التدريب

#### المعارف المرتبطة بالتدريب

الكورنر ذات زاوية ٩٠٥ هو جزء من درابزينات الشرفات التي تطل علي أكثر من ناصية وأيضا هو جزء أساسي درابزينات المراكز التجارية والفندقية .. إلخ

ويتكون هذا الجزء من جزئين در ابزين عدل يتم تجمعيهما معا بزاوية 9.0 وكل منهما يتكون من الاجزاء الأساسية ألا وهي الكوبستة والكلبس الخاص بها (U كفر) وقاعدة الدر ابزين الي جانب أعمدة الدر ابزين (المصبعات).





شكل رقم ٢٠: الشكل النهائي للتمرين

### خطوات تنفيذ التدريب

- ١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بالورشة.
- ٢. الإطلاع علي الرسم التنفيذي للمدرب لمعرفة مقاسات الدرابزين
  - ٣. تجهيز الخامات والعدد والأدوات اللازمة
- تحضير قطاعات الألومنيوم المستخدمة في التدريب [ R1262 ] [ G 275 ] [ R 617 ]
- ٥. قص القطاعات [R1262] [R1262] بإستخدام المنشار بزاوية ٩٠٠ من جهة وزاوية ٩٤٠ حسب
   الأطوال الموجودة بالرسم التنفيذي
- ٥-١. قص قطعتين من قطاع الكوبستة [R1262] بطول جزئي الدرابزين العدل المكونين للدرابزين الكونر ٩٠ المراد تشكيله








شكل رقم ٢١: عملية قص قطاع الكوبستة


- ٥-٢. قص ٤ قطع من قطاع كليبس الكوبستة [G 275] بنفس طول قطاع الكوبستة لإستخدام
  - قطعتین منهم ککلیبس للکوبستة (U کفر)
    - قطعتين منهم كقاعدة للدر ابزين



شكل رقم ٢٢: عملية قص قطاع كليبس الكوبستة وقاعدة الدرابزين


٦. قص ٨ قطع من قطاع أعمدة الدرابزين (المصبعات) [R 617] بزاوية ٩٠ من الناحيتين حسب
 الطول الموضح بالرسم التنفيذي





شكل رقم ٢٣: عملية قص قطاع أعمدة الدرابزين

## ٧. قص ٦ قطع من قطاع زاوية تجميع ألومنيوم ٢٠ × ٤٠ ٢ مم بطول ٣ سم



شكل رقم ٢٤: عملية قص قطاع زاوية التجميع الألومنيوم

- ٨. إزالة الرايش بإستخدام مبرد ناعم عدل.
- ٩. تجميع الجزء الأول للترابزين الكونر ٩٠ ٥
- 9-1. تحضير قطعة من الكوبستة وقطعتين من قطاع 275 G لكلبيس الكوبستة وقاعد الدرابزين، إلى جانب ٤ أعمدة من قطاع R 617
- 9-٢. شنكرة اماكن تثبيت اعمدة الدرابزين الأربعة في كلا من كليبس الكوبستة وقاعدة الدرابزين (القطعتين G275) كما هو موضح في شكل التمرين وتقسيم المسافة بينهم كالتالى:
  - o طول الكوبستة (L)
  - عدد أعمدة الدرابزين المراد تركيبها = ٤ أعمدة
  - $\circ$  المسافة بين كل مركز عمود والآخر = طول الكوبستة (L) \ ( عدد الأعمدة )
- يتم ترك علي الطرفين يمين ويسار نص المسافة بين كل مركز عمود والأخر كما هو
   موضح بالشكل التالي


## بفرض أن



#### طول الكوبستة ١٠٠ سم


المسافة بين كل مركز عمود والآخر = ١٠٠١ ع = ٢٥ سم

يتم ترك علي الطرفين يمين ويسار نص المسافة




شكل رقم ٢٥: عملية شنكرة القطعتين 275

9-٣. ثقب قطعتي كليبس الكوبستة وقاعدة الدرابزين ببنطة ٥ مم لتركيب أعمدة الدرابزين وذلك بإستخدام شبلونة من قطاع الأعمدة [ R 617 ] مع مراعاة ان تكون الشبلونة عند الثقب في متوسط قطاع الكليبس والقاعدة




شكل رقم ٢٦: عملية ثقب قطعتي كليبس الكوبستة و قاعدة الدر ابزين

9-3. تجميع أعمدة الدرابزين مع الضلع الأفقي العلوي ألا وهو كليبس الكوبستة وايضا مع الضلع الأفقي السفلي (قاعدة الدرابزين G275) وذلك عن طريق إستخدام مسامير الربط ٢١١ x ٢١١ بوصة.




شكل رقم ٢٧: عملية تجميع الجزء الأول لدرابزين الكورنر

- ١٠. تجميع الجزء الثاني للترابزين الكونر ٩٠ ٥
- ١-١٠. إعادة الخطوات من ٩-١ إلي ٩-٤ للحصول علي الجزء الثاني للدرابزين الكورنر٩٠٥




شكل رقم ٢٨: عملية تجميع الجزء الثاني لدر ابزين الكورنر

- ١١. تحضير زوايا التجميع الستة
- 11. ثقب زوايا التجميع من ناحية بثقوب ٤ مم لتثبيتها في الأضلاع الأفقية السفلية والعلوية G275 ومن الناحية الأخري بثقوب ١٠ مم لتثبيتها في جدران الشرفة والأرضية.




شكل رقم ٢٩: عملية ثقب زوايا التجميع

17. تثبيت ٣ زوايا تجميع بالضلعين الأفقيين للجزء الأول عن طريق إستخدام برشام ٤ مم علي النحو التالي زاويتين بالضلع السفلي للتثبيت بالأرضية وآخري بالضلع العلوي للتبيت بجدار الحائط كما هو موضح بالشكل.



شكل رقم ٣٠: عملية تثبيت زوايا التجميع بالجزء الأول للدرابزين

14. تثبيت ٣ زوايا تجميع بالضلعين الأفقيين للجزء الثاني عن طريق إستخدام برشام ٤ مم علي النحو التالي زاويتين بالضلع السفلي للتثبيت بالأرضية وآخري بالضلع العلوي للتبيت بجدار الحائط كما هو موضح بالشكل.




شكل رقم ٣١: عملية تثبيت زوايا التجميع بالجزء الثاني للدرابزين

١٥. ثقب جدران الحائط من الطرفان ببنطة حائط ١٠ مم بعد شنكرة اماكن التثبيت بها

١٦. تثبيت الجزء الأول للدرابزين بجدار الحائط والأرضية

١-١٦. تثبيت زاوية التجميع المثبتة في الضلع الأفقي العلوي في الحائط عن طريق خبور بلاستيك ١٠١. مم ومسمار خشابي ٥ ٢ ٤/٣ بوصة .

٢-١٦. ثقب الأرضية من الطرفان (يمين ويسار) ببنطة حائط ١٠ مم بعد شنكرة اماكن التثبيت بها ٢-١٦. تثبيت زاويتي التجميع المثبتة في الضلع الأفقي السفلي في الأرضية عن طريق خبور بلاستيك ١٠ مم ومسمار خشابي ٥ ٤١٣ بوصة .




شكل رقم ٣٢: عملية تثبيت الجزء الأول للدرابزين بجدار الحائط وأرضية الشرفة

١٧. تثبيت الجزء الثاني للدر ابزين بجدار الحائط والأرضية

١-١٧. تثبيت زاوية التجميع المثبتة في الضلع الأفقي العلوي في الحائط عن طريق خبور بلاستيك ١٠١. مم ومسمار خشابي ٥ ٢ ٢ بوصة .


٢-١٧. ثقب الأرضية من الطرفان (يمين ويسار) ببنطة حائط ١٠ مم بعد شنكرة اماكن التثبيت بها ٢-١٧. تثبيت زاويتي التجميع المثبتة في الضلع الأفقي السفلي في الأرضية عن طريق خبور بلاستيك ١٠ مم ومسمار خشابي ٥ ٤ ٢ بوصة .



شكل رقم ٣٣: عملية تثبيت الجزء الثاني للدرابزين بجدار الحائط وأرضية الشرفة

١٨. تجميع كلبسات الكوبستتين للجزء الأول والثاني للدرابزين الكورنر من ناحية الشطف عن طريق
 فتح الزاوية القائمة بحيث تكون زاوية التجميع المطلوبة وذلك بعد ثقبها وثقب القطاعات

19. تركيب الكوبستات علي الاضلاع الأفقي العلوية 275 U) G 275 عن طريق الضغط بالمطرقة المرنة ( الدقماق )



شكل رقم ٣٤: الشكل النهائي للدرابزين الكورنر بعد تركيب الكوبستة

٠٠. بالإنتهاء من التدريب قم بترتيب العدد والخامات في أماكنها السليمة وترك الورشة مرتبة ونظيفة.

المشاهدات

## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	ئق	تحف	معيار الأداء	
مرحفات	¥	نعم		
			يطبق إجراءات السلامة المهنية	١
			يقص القطاعات حسب الأطوال المحددة في الرسم	۲
			يزيل الرايش بالمبرد	٣
			يشنكر أماكن تثبيت أعمدة الدر ابزين في الأضلاع الأفقية	٤

ملاحظات	ئق	تحق	معيار الأداء	
مرحفات	¥	نعم		
			يثقب أماكن تثبيت أعمدة الدرابزين	0
			يثبت أعمدة الدرابزين في الأضلاع الأفقية	٦
			يثقب زوايا التجميع حسب الثقوب المطلوبة	٧
			يقوم يثبت زوايا التجميع في الأضلاع الأفقية	٨
			يثقب جدار الحائط وأرضية الشرفة	٩
			يجمع الجزء الأول للدرابزين الكورنر (جزء عدل١)	١.
			يجمع ألجزء الثاني للدر ابزين الكورنر (جزء عدل ٢)	11
			يجمع الدرابزين الكورنر بالكامل	17
			يثبت زوايا التجميع المثبتة في الدرابزين بجدار الحائط والأرضية	١٣
			يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا	١٤

جدول رقم ٤: تقيم أداء المتدرب

ع المدرب	توقي
----------	------

الاسم: التوقيع: التاريخ:

## الاختبار العملي

### في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب الأجزاء التالية:

لله الرسم التنفيذي لجزء در ابزين الكورنر ٩٠

[R 617] [G 275] [R 1262] لاب قطاعات الألومنيوم

لل قطاع زاوية تجميع ألومنيوم ٤٠ x ٤٠ x مم

لا مسامیر ربط ۲۱۱ x ۲۱۱ بوصة

لای مسامیر خشابی ۵ x ۲ ا۶ بوصة

🖒 برشام ٤ x ١٢ مم

لله خوابير بلاستيك ١٠ مم

### ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٨ ساعة :

كل تنفيذ جزء من درابزين شرفة كورنر بزاوية ٩٠٥ حسب الرسم التنفيذي المعطي

تنفيذ درابزين مكون من جزئين أحدهما عدل والآخر مائل علي الأفقي بزاوية ٥٥,٢٢					
۲٤ ساعة	الزمن	٣	تدریب رقم		

#### أهداف

- لل التعرف على قطاعات الألومنيوم المستخدمة في تشكيل الدر ابزينات
  - لل التدريب علي نقل الأبعاد
  - لله استخدام المنشار الدائري
  - لله التدريب على عمليات البرادة
  - لله التدريب على عمليات الشنكرة والعلام
  - للى التدريب علي عمليات البرشمة اليدوية
    - لل استخدام المثقاب الكهربي
    - لل تجميع جزء درابزين عدل
  - ك تجميع جزء در ابزين مائل على الأفقى بزاوية ميل السلم كل تجميع جزء در ابزين مائل على الأفقى بزاوية ميل
  - ك تجميع جزء درابزين عدل بآخر مائل بزاوية تجميع ٥٥٥


#### متطلبات التدريب

المواد والخامات	المعدد والأدوات
قطاع كوبستة [ R 1262 ]	قلم رصاص
قطاع كلبس كوبستة ( U كفر) وقاعدة درابزين [G 275]	زاوية قائمة
قطاع أعمدة در ابزين ( مصبعات) [ R 617 ]	زاوية كوستلة
قطاع زاویة تجمیع ألومنیوم         ×	متر القياس
مسامیر ربط ۱/۱ x ۲۱۱ بوصة	میزان ماء
	منشار دائري
	مثقاب كهربي
	بنط حدید عادیة
	مبرد ناعم عدل
	طقم مفكات صليبة / عادي
	مطرقة مرنة (دقماق)

جدول رقم ٥: متطلبات التدريب

#### المعارف المرتبطة بالتدريب

يستخدم الدرابزين الألومنيوم المائل بزاوية علي المستوي الأفقي في السلالم وعادة يتم تجميعه مع جزء درابزين عدل في نقطة الوصل بين المستوي الأفقي والسلم، ويتكون هذا الدرابزين أيضا من قطاعات الكوبستة والكلبس الخاص بها (U كفر) وقاعدة الدرابزين الي جانب أعمدة الدرابزين (المصبعات)



شكل رقم ٣٥: الشكل النهائي لجزء الدر ابزين المائل على الأفقى

#### خطوات تنفيذ التدريب

- ١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بالورشة.
- ٢. الإطلاع على الرسم التنفيذي للمدرب لمعرفة مقاسات الدرابزين
  - ٣. تجهيز الخامات والعدد والأدوات اللازمة
- ٤. تحضير قطاعات الألومنيوم المستخدمة في التدريب [ R1262 ] [ G 275 ] [ R 617 ]
- قص القطاعات بإستخدام المنشار بزاوية ٩٠٠ من الجهتين حسب الأطوال الموجودة بالرسم التنفيذي
- ٥-١. قص قطعتين من قطاع الكوبستة [R1262] بطول أجزاء الدرابزين المراد تشكيلها (العدل والمائل)





شكل رقم ٣٦: عملية قص قطاع الكوبستة

- ٥-٢. قص ٤ قطع من قطاع كليبس الكوبستة [G 275] بنفس طول قطاع الكوبستة لإستخدامهم
  - کلیبس للکوبستة (U کفر) لجزئی الدر ابزین
    - كقاعدة لجزئي الدرابزين






شكل رقم ٣٧: عملية قص قطاع كليبس الكوبستة وقاعدة الدرابزين

٥-٣. قص ٤ قطع من قطاع أعمدة الدرابزين (المصبعات) [R 617] من الجهتين حسب الطول الموضح بالرسم التنفيذي لإستخدامهم في جزء الدرابزين العدل






شكل رقم ٣٨: عملية قص قطاع أعمدة الدرابزين

٥-٤. قص ٢ قطع من قطاع زاوية تجميع ألومنيوم ٤ x ٤٠ x ٤٠ مم بطول ٣ سم



شكل رقم ٣٩: عملية قص قطاع زاوية التجميع الألومنيوم

- ٦. ضبط المنشار الدائري على زاوية ٢٢,٥٥ لشطف جهتى التجميع ٥٤ الدرابزين
- ٧. تحضير قطعتي قطاع الكوبستة [R1262] اللتان تم قصهما في الخطوات السابقة، وقصهما بزاوية
   ٢٢,٥ من جهة واحدة




شكل رقم ٤٠: عملية قص قطعتي قطاع الكوبستة

٨. تحضير الاربع قطع لقطاع كليبس الكوبستة [G 275] اللذين تم قصهما في الخطوات السابقة،
 وقصهما بزاوية ٢٢,٥ من جهة واحدة



شكل رقم ٤١: عملية قص الاربع قطع لقطاع كليبس الكوبستة وقاعدة الدرابزين

- ٩. تحضير قطاع أعمدة الدرابزين (المصبعات) [R 617]
- ١. قص ٤ قطع من قطاع أعمدة الدرابزين (المصبعات) [R 617] من الجهتين بزاوية ميل السلم ٥٠٠. قص ٤ تحسب الطول الموضح بالرسم التنفيذي لإستخدامهم في جزء الدرابزين المائل



شكل رقم ٤٢: عملية قص الاربع قطع من قطاع أعمدة الدرابزين

١١. إزالة الرايش من جميع الأضلاع بإستخدام مبرد ناعم عدل.

#### ١٢. تجميع جزء الدرابزين المائل

1-11. شنكرة مركز اماكن تثبيت اعمدة الدرابزين الأربعة في كلا من كليبس الكوبستة وقاعدة الدرابزين (القطعتين G 275) كما هو موضح في شكل التمرين وتقسيم المسافة بينهم كالتالي:

- o طول الكوبستة (L)
- عدد أعمدة الدرابزين المراد تركيبها = ٤ أعمدة
- $\circ$  المسافة بين كل مركز عمود والآخر = طول الكوبستة (L) \ ( عدد الأعمدة )
- يتم ترك علي الطرفين يمين ويسار نص المسافة بين كل مركز عمود والأخر كما هو
   موضح بالشكل التالي


## بفرض أن

## طول الكوبستة ١٠٠ سم



.: المسافة بين كل مركز عمود والآخر = ١٠٠ / ٤ = ٢٥ سم


يتم ترك على الطرفين يمين ويسار نص المسافة



شكل رقم ٤٣: عملية شنكرة القطعتين 275


٢-١٢. قص شبلونة من قطاع الأعمدة [R 617] بنفس زاوية ميل السلم (٢٢,٥٥) لاستخدامها في ثقب قطعتى كليبس الكوبستة وقاعدة الدرابزين (275)

٣-١٢. ثقب قطعتي كليبس الكوبستة و قاعدة الدرابزين ببنطة ٥ مم لتركيب أعمدة الدرابزين وذلك مع مراعاة ان تكون الشبلونة عند الثقب في متوسط قطاع الكليبس والقاعدة



شكل رقم ٤٤: عملية ثقب قطعتى كليبس الكوبستة و قاعدة الدرابزين

٢١-٤. تجميع أعمدة الدرابزين مع الضلع الأفقي المائل العلوي ألا وهو كليبس الكوبستة وايضا مع الضلع الأفقي المائل السفلي (قاعدة الدرابزين G275) وذلك عن طريق إستخدام مسامير الربط ٢١١ x بوصة



شكل رقم ٥٤: عملية تجميع الجزء المائل للدر ابزين

#### ١٣ ـ تجميع الجزء العدل للدرابزين

1-1. شنكرة مركز اماكن تثبيت اعمدة الدرابزين الأربعة في كلا من كليبس الكوبستة وقاعدة الدرابزين (القطعتين 275 G) كما هو موضح في شكل التمرين وتقسيم المسافة بينهم كالتالي:

- o طول الكوبستة (L)
- عدد أعمدة الدرابزين المراد تركيبها = ٤ أعمدة
- $\circ$  المسافة بين كل مركز عمود والآخر = طول الكوبستة (L) \ ( عدد الأعمدة )
- يتم ترك علي الطرفين يمين ويسار نص المسافة بين كل مركز عمود والأخر كما هو
   موضح بالشكل التالي


## بفرض أن

#### طول الكوبستة ١٠٠ سم



.: المسافة بين كل مركز عمود والآخر = ١٠٠١ ع = ٢٥ سم


يتم ترك على الطرفين يمين ويسار نص المسافة



شكل رقم ٤٦: عملية شنكرة القطعتين 275


٢-١٣. قص شبلونة من قطاع الأعمدة [R 617] بزاوية ٩٠٥ من الجهتين لاستخدامها في ثقب قطعتى كليبس الكوبستة و قاعدة الدرابزين (G 275)

٣-١٣. ثقب قطعتي كليبس الكوبستة وقاعدة الدرابزين ببنطة ٥ مم لتركيب أعمدة الدرابزين وذلك مع مراعاة ان تكون الشبلونة عند الثقب في متوسط قطاع الكليبس والقاعدة



شكل رقم ٤٧: عملية ثقب قطعتى كليبس الكوبستة و قاعدة الدر ابزين

٢٠-٤. تجميع أعمدة الدرابزين مع الضلع الأفقي العلوي ألا وهو كليبس الكوبستة وايضا مع الضلع الأفقي السفلي ( قاعدة الدرابزين G275 ) وذلك عن طريق إستخدام مسامير الربط ٢١١ x ٢١١ بوصة



شكل رقم ٤٨: عملية تجميع الجزء العدل للدر ابزين

#### ١٤. تجميع جزئي الدرابزين

- ١-١٤. تحضير زوايا التجميع
- ٢-١٤. ثقب زوايا التجميع من ناحية بثقوب ٤ مم لتثبيتها في الأضلاع الأفقية السفلية والعلوية .G275.
  - ٢-١٤. تفتيح زوايا التجميع القائمة كي تكون زاوية التجميع المطلوبة
  - ٤-١٤. شنكرة وثقب الأضلاع الأفقية السفلية والعلوية G275 لتجميعهم بالزوايا.
    - ٤١-٥. تجميع جزئي الدرابزين بزوايا التجميع والربشام ٤ × ١٢ مم
- 10. تركيب الكوبستات علي الاضلاع الأفقي العلوية 275 U) G 275 عن طريق الضغط بالمطرقة المرنة ( الدقماق )
- ١٦. بالإنتهاء من التدريب قم بترتيب العدد والخامات في أماكنها السليمة وترك الورشة مرتبة ونظيفة.

	المشاهدات

# تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تق	تحف	معيار الأداء	
مرحصات	¥	نعم	معیار الاداع	۴
			يطبق إجراءات السلامة المهنية	1
			يقص القطاعات حسب الأطوال والزوايا المحددة في الرسم	۲
			يزيل الرايش بالمبرد	٣
			يشنكر أماكن تثبيت أعمدة الدرابزين في الأفقية	٤
			يثقب أماكن تثبيت أعمدة الدرابزين	٥
			يجمع جزء الدرابزين المائل	٦

ملاحظات	تحقق		معيار الأداء	
مرحصات	¥	نعم	معیار الاداع	م
			يجمع جزء الدرابزين العدل	٧
			يجمع جزئي الدرابزين	٨
			يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا	٩

جدول رقم ٦: تقيم أداء المتدرب

		توقيع المدرب
التاريخ:	التوقيع:	الاسم:

## الاختبار العملي

## في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب الأجزاء التالية:

لل الرسم التنفيذي لجزء در ابزين بزاوية °6٤

لام قطاعات الالومنيوم [R 1262] [G 275] [R 617]

لل قطاع زاوية تجميع ألومنيوم ٤ x ٤٠ x مم

للم مسامیر ربط ۱/۱ x بوصة

ک برشام ٤ x ١٢ مم

# ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٨ ساعة :

لله عمل در ابزين بزاوية ٥٥٤ مكون من جزئين أحدهما عدل والآخر مائل علي الأفقي بزاوية ٢٢,٥٥ حسب الرسم التنفيذي المعطي.

#### تمرين إضافي

ن مختلفة	، بإستخدام قطاعان	ء من در ابزین عدر	تنفیذ جز
عدس ۲۶	الزمن	٤	تدریب رقم

#### أهداف

لله التعرف علي قطاعات الألومنيوم المستخدمة في تشكيل الدر ابزينات

لل التدريب علي نقل الأبعاد

لل استخدام المنشار الدائري

لل التدريب علي عمليات البرادة

لل التدريب علي عمليات الشنكرة والعلام

لل التدريب علي عمليات البرشمة اليدوية

لل استخدام المثقاب الكهربي

لل تجميع جزء من در ابزين عدل


# متطلبات التدريب

المواد والخامات	العدد والأدوات
قطاع كوبستة [ 26023 ]	قلم رصاص
قطاع كلبس كوبستة ( U كفر ) [ 26035 ]	زاوية قائمة
قطاع قاعدة در ابزين [ G 275 ]	متر القياس
قطاع أعمدة درابزين ( مصبعات) [ 76012 ]	منشار دائري
قطاع زاویة تجمیع ألومنیوم ٤٠ x ٤٠ x م	مثقاب كهربي
مسامیر ربط ۲۱۱ x ۱۱۸ بوصة	بنط حديد عادية وجدار
مسامیر خشابی ۵ x × ۱۳ بوصة	ماكينة برشام
برشام که X ۲ مم	مبرد ناعم عدل
خوابير بلاستيك ١٠ مم	طقم مفكات صليبة / عادي
	مطرقة مرنة (دقماق)

جدول رقم ٧: متطلبات التدريب

#### المعارف المرتبطة بالتدريب


يستخدم الدر ابزين العدل في الشرفات او في الاجزاء العدلة للسلالم، ويتكون من قطاعات الكوبستة والكلبس الخاص بها (U كفر) وقاعدة الدر ابزين الي جانب أعمدة الدر ابزين (المصبعات)




شكل رقم ٤٩: الشكل النهائي للتمرين

## خطوات تنفيذ التدريب


- ١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بالورشة.
- ٢. الإطلاع على الرسم التنفيذي للمدرب لمعرفة مقاسات الدر ابزين
  - ٣. تجهيز الخامات والعدد والأدوات اللازمة
- تحضير قطاعات الألومنيوم المستخدمة في التمرين [26033][26035][76012]
- قص القطاعات بإستخدام المنشار بزاوية ٩٠٠ من الجهتين حسب الأطوال الموجودة بالرسم
   التنفيذي
  - ٥-١. قص قطاع الكوبستة [26023] بطول جزء الدرابزين المراد تشكيله





شكل رقم ٥٠: عملية قص قطاع الكوبستة

## ٥-٢. قص قطعة من قطاع كليبس الكوبستة [26035] بنفس طول قطاع الكوبستة






شكل رقم ٥١: عملية قص قطاع كليبس الكوبستة

٥-٣. قص قطعة من قطاع قاعدة الدرابزين [G 275] بنفس طول قطاع الكوبستة



٥-٤. قص ٤ قطع من قطاع أعمدة الدر ابزين (المصبعات) [76012] حسب الطول الموضح بالرسم



شكل رقم ٥٢: عملية قص قطاع أعمدة الدرابزين

## ٥-٥. قص ٤ قطع من قطاع زاوية تجميع ألومنيوم ٤ x ٤٠ x ٤٠ مم بطول ٣ سم



شكل رقم ٥٣: عملية قص قطاع زاوية التجميع الألومنيوم


- ٦. إزالة الرايش بإستخدام مبرد ناعم عدل.
- ٧. شنكرة اماكن تثبيت اعمدة الدرابزين الأربعة في كلا من كليبس الكوبستة وقاعدة الدرابزين كما
   هو موضح في شكل التمرين وتقسيم المسافة بينهم كالتالي:
  - عدد أعمدة الدرابزين المراد تركيبها = ٤ أعمدة
  - $\circ$  المسافة بين كل مركز عمود والآخر = المسافة المتبقية للتقسيم  $\circ$  عدد الأعمدة +  $\circ$
- وذلك ليكون المسافة بين طرفي الدرابزين والعمود التالي مساوية للمسافة بين كل عمودين.

## بفرض أن

طول الكوبستة ١٠٠ سم




ن. المسافة بين كل مركز عمود والآخر = 100 / (3+1) = 100 سم




شكل رقم ٥٤: عملية شنكرة كليبس الكوبستة وقاعدة الدرابزين

٨. ثقب قطعتي كليبس الكوبستة و قاعدة الدرابزين ببنطة ٥ مم لتركيب أعمدة الدرابزين وذلك بإستخدام شبلونة من قطاع الأعمدة [76012] مع مراعاة ان تكون الشبلونة عند الثقب في متوسط قطاع الكليبس والقاعدة




شكل رقم ٥٥: عملية ثقب قطعتى كليبس الكوبستة و قاعدة الدرابزين

٩. تجميع أعمدة الدرابزين مع الضلع الأفقي العلوي ألا وهو كليبس الكوبستة وايضا مع الضلع الأفقي السفلي (قاعدة الدرابزين) وذلك عن طريق إستخدام مسامير الربط ٢١١ x ٨١١ بوصة




شكل رقم ٥٦: عملية تجميع أعمدة الدر ابزين مع الضلع الأفقيين

- ١٠. تحضير زوايا التجميع الأربعة
- 11. ثقب زوايا التجميع من ناحية بثقوب ٤ مم لتثبيتها في الضلعين الأفقيين السفلي والعلوي ومن الناحية الأخرى بثقوب ١٠ مم لتثبيتها في جدران الشرفة والأرضية.




شكل رقم ٥٧: عملية ثقب زوايا التجميع

١٢. تثبيت زوايا التجميع بالضبلعين الأفقيين عن طريق إستخدام برشام ٤ مم .




شكل رقم ٥٨: عملية تثبيت زوايا التجميع بالضبلعين الأفقيين

- ١٣. ثقب الحائط من الطرفان (يمين ويسار) ببنطة حائط ١٠ مم بعد شنكرة اماكن التثبيت بها
- 1 . تثبيت زوايا التجميع المثبتة في الضلع الأفقي العلوي في الحائط عن طريق خبور بلاستيك ١٠ مم ومسمار خشابي ٥ × ٤١٣ بوصة.
  - ١٥. ثقب الأرضية من الطرفان (يمين ويسار) ببنطة حائط ١٠ مم بعد شنكرة اماكن التثبيت بها
- ١٦. تثبيت زوايا التجميع المثبتة في الضلع الأفقي السفلي في الأرضية عن طريق خبور بالستيك ١٠
   مم ومسمار خشابي ٥ ٢ ٢ بوصة.



شكل رقم ٥٩: عملية تثبيت الدرابزين بجدران وأرضية الشرفة

١٧. تركيب الكوبسته علي الضلع الأفقي العلوي 26035 (U كفر) عن طريق الضغط بالمطرقة المرنة (الدقماق).



شكل رقم ٦٠: الشكل النهائي للدر ابزين بعد تركيب الكوبستة

١٨. بالإنتهاء من التدريب قم بترتيب العدد والخامات في أماكنها السليمة وترك الورشة مرتبة ونظيفة.

	المشاهدات

# تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		معيار الأداء	
مرحص	¥	نعم	معیار الاداع	م
			يطبق إجراءات السلامة المهنية	١
			يقص القطاعات حسب الأطوال المحددة في الرسم	۲
			يزيل الرايش بالمبرد	٣
			يشنكر أماكن تثبيت أعمدة الدر ابزين في الضلعيين الأفقيين	٤
			يثقب أماكن تثبيت أعمدة الدرابزين	0

ملاحظات	تحقق		معيار الأداء	
مرحصات	¥	نعم	معیار الاداع	م
			يثبت أعمدة الدرابزين في الضلعيين الأفقيين	7
			يثقب زوايا التجميع حسب الثقوب المطلوبة	<b>Y</b>
			يقوم يثبت زوايا التجميع في الضلعيين الأفقيين	٨
			يثقب جدار الحائط وأرضية الشرفة	٩
			يثبت زوايا التجميع المثبتة في الدرابزين بجدار الحائط والأرضية	١.
			يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا	١١

جدول رقم ٨: تقيم أداء المتدرب

توقيع المدرب		
		. •.
الاسم:	التوقيع:	التاريخ:

## الاختبار العملي

## في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب الأجزاء التالية:

لل الرسم التنفيذي لجزء در ابزين عدل

لا قطاعات الالومنيوم [26023] [26035] [76012] [76012]

لله قطاع زاویة تجمیع ألومنیوم ٤٠ x ٤٠ x مم

لله مسامیر ربط ۲۱۱ x ۸۱۱ بوصة

لای مسامیر خشابی ۵ x ۲ ۲ بوصة

لای برشام ۲ x ۲ مم

كل خوابير بلاستيك ١٠ مم

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٨ ساعة:

لله تنفيذ جزء من در ابزين عدل حسب الرسم التنفيذي المعطى

#### أسئلة نظرية

(X	العبارة الخاطئة (	وعلامة خطأ أمام	العبارة الصحيحة	امام	علامة (	۱- ضع
----	-------------------	-----------------	-----------------	------	---------	-------

- ١. تعتبر خاصية مقاومة عوامل التعرية المختلفة من مميزات الدرابزينات الألومنيوم ( )
- ٢. يتكون الدرابزين الألومنيوم من ثلاثة مكونات اساسية: الكوبستة والكليبس الخاص بها، قاعدة الدرابزين وأيضا أعمدة الدرابزين ( )
- ٣. كليبس الكوبستة هي الأعمدة التي تعمل علي دعم الدرابزين وهي تثبت علي القاعدة وتحمل
   الكوبستة ( )

#### ۲- أكمل ما يلى:

<ol> <li>من أنواع الدرابزينات الألومنيوم</li></ol>
--

٢. يعتبر تركيب الدرابزينات الألومنيوم مجدي للغاية للاسباب الآتية:

 اً.
 ب.
ت

٣. يتكون الدرابزين من ......،

#### ٣- أذكر ما تعرفه عن:

- ١. مميزات الدر ابزينات الألومنيوم
- ٢. مكونات در ابزينات الألومنيوم الأساسية
  - ٣. أنواع در ابزينات الألومنيوم المختلفة

٤- أرسم القطاعات المستخدمة في الدرابزينات المشار إليها في الجدول التالي، وأذكر إستخدام كل منها إذا كان قطاع كوبستة، قطاع كليبس كوبستة أو قطاع مصبعات.

رسم القطاع	إستخدام القطاع	اسم القطاع	م
		R1262	,
		26023	۲
		26034	٣

رسم القطاع	إستخدام القطاع	اسم القطاع	م
		G275	٤
		26035	0
		G274	7
		R617	٧
		76012	٨
		26014	٩
		76011	١.

## المصطلحات الفنية

اللغة الإنجليزية	اللغة العربية	
Alumetal Workshop	ورشة الألوميتال	
Sliding System	النظام الإنز لاقي	
Hinged System	النظام المفصلي	
NC 80	قطاعات النظام الإنزلاقي الخاصة بشركة السعد	
NC 40	قطاعات النظام المفصلي الخاصة بشركة السعد	
Double Glass	الزجاج المزدوج	
Rubber	كاوتش (مطاط)	
(L)	عرض فاتحة النافذة/ الباب	
(H)	إرتفاع فاتحة النافذة/ الباب	
Aluminum Kitchens	مطابخ الألومنيوم	
Kitchen Cabinets	وحدات / خزائن الألومنيوم	
Floor Cabinets	الوحدات الأرضية/ السفلية	
Upper Cabinets	الوحدات العلوية	
High Cabinets	الوحدات المرتفعة ( الكاملة )	
Base	القاعدة	
Aluminum Partitions	قواطيع الألومنيوم (الفواصل)	
Buildings Facades	واجهات المباني	
Shops Facades	واجهات المحلات	
Double Glass	الزجاج المزدوج	
Fiber Glass	الواح ألألياف الزجاجية	
Sliding Doors	الأبواب المنزلقة	
Hinged Doors	الأبواب المفصلية	
Slef-Closing Doors	الأبواب ذاتية القفل	
Curtain Walls	الواجهات الزجاجية للمباني	

#### المراجع

- ا. فن تشكيل الألومنيوم، د. محمد مرعي الصاوي، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع، القاهرة،
   جمهورية مصر العربية
- ٢. تكنولوجيا الألومنيوم، م. سعيد عبد الغفار، م. أنور محمود عبد الواحد، مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع، القاهرة، جمهورية مصر العربية
- ٣. كتالوجات مختلفة للشركات المنتجة لقطاعات الألومنيوم بمصر (شركة السعد شركة السلام شركة شريف علي حسن)